

淮南高新技术产业开发区应急管理局

关于2024年第二季度安全生产大检查情况的通报

各相关企业：

为进一步做好我区安全生产工作，按照2024年执法检查计划，区应急管理局采取“四不两直”和“双随机”的检查方式，开展了第二季度安全生产大检查。现将检查情况通报如下：

一、总体情况

二季度主要对中国石化销售股份有限公司安徽淮南淮河大道加油站、淮南万泰电子股份有限公司、安徽米度智能科技有限公司等27家企业开展执法检查，共发现问题隐患70余条，均下达了执法文书，截止目前已全部整改完毕。

二、存在问题

通过检查，大部分企业能够按照《关于开展高新区工贸企业第二季度安全生产检查的通知》要求，认真开展自查自纠，落实好企业安全隐患排查治理工作，但在实际检查中仍存在一些问题，具体通报如下：

(一) 中国石化销售股份有限公司安徽淮南淮河大道加油站：1、可燃气体报警仪安装位置不正确；2、三楼疏散指示灯损坏。

(二) 中国石化销售股份有限公司安徽淮南和畅街加油站：1、固定可燃气体报警仪探头维护保养记录不全；2、压力表未张贴上下限标志。

(三) 淮南市海发化工产品销售有限公司民祥街加油站：1、二楼楼梯处疏散标志损坏；2、站房北侧大棚堆放过多可燃物，大棚下照明线路穿管破损。

(四) 中国石化销售股份有限公司安徽淮南岭南加油站：1、穿线管接口胶泥封堵脱落；2、静电释放装置未安装在人员进出罐区位置；3、可燃气体报警仪安装位置不正确。

(五) 淮南万泰电子股份有限公司：1、车间部分应急照明灯损坏；2、食堂使用生物质燃油；3、配电室东侧大门常闭式闭门器损坏，且未设置挡鼠板；4、电机车间和专家楼各有一处消防栓箱内无消防枪和消防水袋；5、电机车间行车吊索具存放点未设置载荷标识，部分电气设备未设置保护接地，二楼南侧电气线路敷设在消防水管上；6、部分有限空间警示标识损坏；7、电机车间一台台钻皮带轮未设置保护罩；8、厂区道路未设置限速标志。

(六) 安徽米度智能科技有限公司：1、电器生产车间安全疏散指示标志设置不足；2、生产车间消防器材配备不

足（建议增加灭火器）。

（七）安徽晶桥光电科技有限公司：1、安全警示标志设置不足；2、1楼东北侧消防通道设置影响疏散的台阶。

（八）安徽省群富光电科技有限公司：1、3楼钢化车间安全警示标志设置不足；2、车间消防器材设置不足，部分消防栓被遮挡。

（九）安徽博顺莱新材料有限公司：1、烘烤车间安全警示标志设置不足，灭火器材配备不足；2、抛光车间未建立粉尘清扫制度；3、烘烤车间用电线路设置不合理，电线未穿管保护。

（十）安徽紫竹健康科技股份有限公司：1、教育培训计划制定不规范，缺少培训时长、考核方式；2、生产车间灭火器材设置不足，电气设备用电线路未做保护；3、隐患排查记录不规范，未明确整改时间、责任人。

（十一）安徽芯视佳半导体显示科技有限公司：1、教育培训计划制定不规范，未明确编制审核人，未正式印发；2、生产车间地面安全警示标志设置不足；3、主要负责人未取得安全生产合格证。

（十二）安徽灰熊视创科技有限公司：1、二楼北侧烟感报警器故障；2、" 仓库灭火器配备不足。

（十三）安徽创瑞电子有限公司：1、教育培训计划制定不规范，缺少事故案例、应急预案培训的内容；2、配电

室未设置应急照明、未见消防器材；3、包材堆放过高倾斜，现场未设置安全警戒带。

（十四）安徽壹芯科技股份有限公司：1、教育培训计划制定不规范，未进行审核通过；未明确学时；2、地面安全疏散标志设置不足；3、3楼安全出口堆积货物，影响人员疏散。

（十五）安徽领电智能科技有限公司：1、隐患排查记录不全，未明确整改责任人及时限；2、厂房大门入口处未张贴“三限标志；3、生产车间部分消防栓被杂物遮挡；4、临时用电未进行审批。

（十六）淮南晶工新材料科技有限公司：1、配电室未配备灭火器器材；2、地面安全疏散指示标志设置不足；3、教育培训计划制定不规范，缺少对事故案例的学习。

（十七）淮南宸泽商贸有限公司：1、未制定2024年度安全培训计划，未进行培训；2、未制定2024年度应急预案演练计划，未开展应急预案演练；3、未开展隐患排查。

（十八）安徽中石油昆仑淮矿燃气有限公司：1、未见办公室区域的隐患排查记录。

（十九）安徽玖恒新材料有限公司：1、隐患排查记录填写不规范；2、销售台账不规范。

（二十）淮南市金禄雅涂料有限公司：1、教育培训计划不完善，未明确培训内容及学时；2、隐患排查记录不规

范，未明确整改责任人

(二十一) 淮南国科瑞达化工产品销售有限公司：1、
应急演练计划与演练内容不符2、" 安全教育培训内容针对性不强，缺少对法律法规知识的培训。

(二十二) 淮河能源燃气集团有限责任公司：1、未见
办公区域的隐患排查记录；2、教育培训计划针对性不强，
缺少对事故案例的学习。

(二十三) 淮南宝之佳汽车销售服务有限公司：1、调
漆间烟感报警器防尘罩未拆除；2、食堂消防栓未张贴明显
标志标识。

(二十四) 淮南银友电工科技有限公司：1、1楼仓库消
防栓被货物遮挡；2、未及时开展安全生产应急演练。

(二十五) 安徽探未光电科技有限公司：1、教育培训
计划制定不完善，缺少编制人，审核人，未明确培训时长；
2、" 应急演练未见演练总结报告；3、隐患排查制度不完善，
未明确隐患排查责任人、整改措施。

(二十六) 安徽慧联精密技术有限公司：1、2024年安
全生产教育培训计划针对性不强，缺少对事故案例、应急预
案培训；2、生产车间消防器材配备不足。

(二十七) 淮南龙升实业有限公司：1、仓库消防器材
配备不足；2、地槽沟清理作业结束后，未及时将盖板复位。

三、有关要求

各相关企业要严格落实安全生产主体责任，持续做好隐患排查整治工作，对排查出的问题隐患登记建档，明确隐患整改各项措施，做到隐患整改不到位不生产，坚决防范遏制各类生产安全事故发生。

