

淮南高新技术产业开发区管理委员会建设发展局

关于开展 2026 年高新区三季度建筑施工安全质量消防及市场行为综合检查的通报

各建设、施工、监理、起重机械设备专业分包单位：

为切实加强建筑施工安全质量消防管理，持续夯实建设各方安全生产责任，树牢安全发展理念，深化重大事故隐患排查整治，有效防范化解重大安全质量风险，根据《安徽省住房城乡建设系统安全生产治本攻坚三年行动方案（2024-2026 年）》（建安函〔2024〕136 号）、《关于切实加强市政房建工程有限空间作业的紧急通知》、《安徽省安全生产委员会关于加强人员密集场所动火作业安全管理工作的通知》（皖安办〔2025〕2 号）等文件精神及省、市相关部署，高新区建设发展局于 2026 年 8 月 18 日至 9 月 17 日开展了开展 2026 年高新区三季度建筑施工安全质量消防及市场行为综合检查。现将检查情况通报如下：

一、基本情况

本次检查组由高新区建设发展局工作人员及两名起重机械专家组成，对高新区建设项目进行安全质量及消防检

查，检查共计下发了 10 份《限期整改通知书》，1 份《停工整改通知书》，由施工总承包单位组织整改后报监理、建设单位复查，签署明确复查意见后附佐证材料报高新区建设发展局复核归档。本次检查总体情况：各项目参建单位能按照检查通知要求，复工复产后全面开展自查自纠，现场危险性较大的分部分项工程安全管理基本受控。

二、主要问题

（一）关键岗位人员管理：此次受检项目考勤系统均接入系统，大部分项目关键人员考勤满足要求，个别项目主要管理人员请假手续不完善。

（二）危险性较大的分部分项工程：此次受检项目对危大工程管理基本受控。

（三）起重机械：此次检查除各项目起重设备的一般安全问题外，各设备单位对起重机械安全机构、重要限位等关键部位排查基本到位。

（四）临时用电：此次检查临时电箱管理基本良好，未发现较大隐患，个别配电箱存在巡检记录、漏填等问题。

（五）高处作业：此次检查高处作业防护问题大部分项目基本受控，脚手架内侧与结构间距超 15cm 均设置了防坠落措施，但映月华章水平防护局部脱落未及时恢复。

（六）扬尘治理：个别项目扬尘防治不到位，循环道路积尘清扫洒水不到位，建筑垃圾未及时归堆清运。

（七）临时消防及动火作业安全：此次检查各项目动火作业制度均能落实。

(八) 安全管理：个别项目新增的 C1 证专职安全员，任命文件不规范。

(九) 标后履约：国有资金建设项目的工程合同签订、施工及监理单位关键岗位人员到岗履责等基本满足要求。

三、奖惩决定

根据检查及复查情况，经研究处理决定如下：

映月华章一标段项目脚手架内侧与结构间距超 15cm 水平防护局部脱落未及时恢复，给与该项目施工总承包单位“安徽省坤之泰建设工程有限公司”通报批评一次。

朗廷洗浴浴池装饰装修项目、见山臻选酒店装饰装修项目现场安全管理混乱，存在重大事故隐患，要求停工整改，同时给予施工总承包单位“安徽江元建设工程有限公司”移交行政处罚。

四、工作要求

各单位应加强安全防范措施落实，针对高处坠落、物体打击、机械伤害、触电等高频易发事故区域，全面加大巡查排查力度，一旦发现安全隐患，项目单位须第一时间落实整改、消除安全危险源，全方位筑牢施工安全防线，有效遏制各类生产安全事故。

(一) 各在建项目要牢固树立安全生产“红线意识”和“底线思维”，严格落实工程建设各参建单位安全生产岗位职责，健全完善项目安全生产保障体系。常态化、规范化开展安全隐患排查整治工作，闭环落实各项安全管控举措，切实将安全生产各项工作落到实处、取得实效。

（二）严格执行《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2024版）》，各项目须对照标准细则，全覆盖排查施工全流程、各环节重点风险点位，逐项梳理、逐条整改重大安全隐患。进一步规范施工现场作业行为，强化施工全过程动态管控，严守房屋市政工程安全生产底线，坚决杜绝重特大生产安全事故发生。

（三）针对各类专项检查发现的问题，各项目要高度重视、深刻复盘、举一反三，全面扩大隐患排查整治覆盖面。常态化开展项目自查自纠，持续传导安全生产管控压力，抓实问题整改闭环，严防各类安全问题反弹回潮，保障建筑施工安全生产形势持续稳定、规范有序。



抄报：高新区管委会、市住房和城乡建设局、市建筑管理处
